

**Акт**  
**Установления причины неисправности системы противопожарной  
автоматики и дымоудаления**

20 июня 2018 года г. Видное

Комиссия в составе представителей ТСЖ – гл. инженера Гусева В.В., и компании, обслуживающей систему противопожарной автоматики и дымоудаления (далее системы ППА и ДУ) ООО «МЦПС «Брандмайор», - гл. инженера Финешина И.Н., составили настоящий Акт осмотра технического состояния системы противопожарной автоматики и дымоудаления дома 1 и дома 3 по Битцевскому проезду в г. Видное, на предмет установления причины неисправности.

**В результате обследования установлено следующее:**

Причиной прекращения работоспособности системы ППА и ДУ в доме 1 является полная неисправность приемно-контрольного (охранно-пожарного) прибора СИГНАЛ 20 – 3 штуки.

Причиной нарушения работоспособности системы ППА и ДУ в доме 3 (на верхних этажах), является частичная неисправность прибора СИГНАЛ 20 – 1 штука.

Характер повреждений, а также дата повреждения свидетельствуют о том, что приборы вышли из строя вследствие воздействия электромагнитного импульса от удара молнии, имевшей место 18 июня 2018 года.

Данные приборы, изготовленные и установленные при строительстве домов более 10 лет назад. В настоящее время приборы такого поколения сняты с производства и ремонту не подлежат.

**Подписи комиссии:**

*От ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД»*

Гл. инженер

Гусев В.В.



*От ООО «Брандмайор»*

гл. инженер

Финешин И.Н.

