

**Закрытое акционерное общество
«Национальная Лифтовая Компания»
Испытательный центр**

Аттестат аккредитации RA.RU.27ЛФ23 выдан 30 декабря 2014 г.

115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 8/10
телефон/факс: (499) 613-56-33

Электронная почта: ingcentr_nlk@mail.ru
ИНН 7721556196

г. Владимир «22» Августа 2016 г.

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Зоринский СВ в присутствии представителя
ФИО
специализированной организации, предъявившей лифт, Израба
Зорин СВ ООО ЛИФТЭК
наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта Израба СВ
наименование организации, должность, ФИО

г.ж. Битцевский проезд
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 113968 (БЭМЕ8507)
Адрес установки: г. Владимир, Битцевский проезд, д. 1

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
1	2	3


1	2	3
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

Таблица 2


Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	ГОСТ Р 52780-2010		
1	износ ручья шкива механизма	ИКС по ЭКС	
2	износ смазывающего элемента на машинки кабели	ИКС по ЭКС	
3	износ роликов катушки ЮМ	ИКС по ЭКС	
4	не выдерживает движение КВШ.	ИКС по ЭКС	
5	не равномерной износ ручья в КВШ	ИКС по ЭКС	
6	лифт имеет слабую тягу	ИКС по ЭКС	
*	обзор в МТМ обзором замком и стир шумит в д.у. чистота	ИКС по ЭКС	


Рекомендации

Устранить выявленные замечания

Специалист: ЗАО «НЛК» РУКОВОДИТЕЛЬ ИЦ ЗАРЕЦКИЙ СЕ (подпись, штамп)  Зарецкий СЕ (Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта  Гусев ИВ (Ф.И.О.)

Представитель специализированной лифтовой организации  Зорин АВ (Ф.И.О.)

ООО «ЛИФТЕК»

142700, г. Видное

Белокаменное шоссе, вл.8

т/ф : (495)541-11-74, (495)926-86-90

e-mail : spliftek@mail.ru

ЛИФТЫ & ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ПРОИЗВОДСТВО•МОНТАЖ•СЕРВИС



08.02.2016

г.Видное
Битцевский проезд дом 1

АКТ

На основании Акта от 05.02.2016 г об остановке лифта Зав.ном E2NE 8507 находящийся по адресу : г. Видное Битцевский проезд дом 1 был проведен осмотр и выявлены следующие неисправности.

- 1) разрыв пряди каната
- 2) неравномерный износ ручьев КВШ (канато ведущий шкив)
- 3) механические разрушения пружины противовеса
- 4) износ ручья шкива натяжного блока
- 5) износ масленок – 4 шт
- 6) выработка роликов ДК – 4 шт

Начальник участка
Мастер участка
Механик участка

Микитин Б.И
Макаров А. И
Шитиков И.В