

**Закрытое акционерное общество  
«Национальная Лифтовая Компания»  
Испытательный центр**

Аттестат аккредитации RA.RU.27ЛФ23 выдан 30 декабря 2014 г.

115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 8/10  
телефон/факс: (499) 613-56-33

Электронная почта: ingcentr\_nlk@mail.ru  
ИНН 7721556196

г. Видное

« 22 » Января 2015 г.

**Акт  
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Зоринский СВ в присутствии представителя

специализированной организации, предъявившей лифт, Зорина СВ ООО «ЛМФТЕК»  
наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта инженер Тучева СВ  
наименование организации, должность, ФИО

ТСЖ «Битцевский проезд»  
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 112467 (Е 2018511)

Адрес установки: д. 2 Видное, Битцевский проезд, д. 3

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
1	2	3
1	<u>обрыв пряди каната</u> <u>дефекты</u> <u>лифта</u>	

1	2	3
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	<b>ГОСТ Р 52789-2006</b>		
1	Узел смазочного Угло Завилмант Электрической Кабельной	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ	
2	Узел ручья ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ	

**Рекомендации**

Владельцу лифта рекомендуется устранить дефекты и неисправности в соответствии с таблицей 1

Специалист \_\_\_\_\_  
**ЗАО «НЛК»**  
 РУКОВОДИТЕЛЬ ИИИ  
**ЗАРЕЦКИЙ С В**  
 (подпись, штамп) \_\_\_\_\_ Зарецкий С В  
 Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Гусев В В  
 подпись Ф.И.О.

Представитель специализированной лифтовой организации \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Зорин А В  
 подпись Ф.И.О.